


## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### III.1. DIAGRAM ALIR PENLITIAN



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

### **III.2. PERSIAPAN SAMPEL**

#### **III.2.1. Pengecoran**

Proses pengecoran dilakukan oleh PT. Trieka Aimex Cibinong Jawa Barat dengan mengalami beberapa tahapan diantaranya

##### *III.2.1.1. Pembuatan Pola dan Cetakan*

Pola merupakan sampel uji tarik ASTM A781/ A781M-03a sedangkan cetak yang digunakan menggunakan cetakan pasir dengan komposisi : pasir silika, Air kaca (natrium silikat) 5%, Air (0.5 wt% dari air kaca)

Reaksi kimia :




**Gambar 3.2** Cetakan Pasir Sampel Uji Tarik

##### *III.2.1.2. Proses Peleburan*

Proses peleburan dilakukan secara berkelanjutan dengan tahapan pembuatan sampel sebagai berikut :

$$E \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$$



(a)

(b)

**Gambar 3.3 (a) Proses Peleburan, (b) Pouring Pada Tempertarur 1600°C**

Dengan mengalami charging sebagai berikut :

1. charging alloy No.1 (E) :

- Return SS 410	= 14 Kg
- Return SC 45	= 94 Kg
- Cu (Copper)	= 0.5 Kg
- Additive FeSi (65)	= 2 Kg
- Additive FeMn (65)	= 0.9 Kg
- Additive FeMo (60)	= 0.5 Kg
- Carburizer	= 0.5Kg
<b>Total Liquid</b>	<b>= 112.4 Kg</b>

2. Charging alloy No.2 (D) :

- The rest of liquid No.1 (112.4 – 20 Kg)	= 92.4 Kg
- Additive FeMo (60)	= 0.1 Kg
- Copper (Cu)	= 0.5 Kg
- FeV (65)	= 0.2 Kg
<b>Total liquid</b>	<b>= 93.2 Kg</b>

3. Charging alloy No.3 (A) :

- The rest of liquid No. 2 : (93.2 – 20 Kg)	= 73.2 Kg
- Additive FeSi (65)	= 0.3 Kg
- Additive FeMn (65)	= 0.4 Kg
- Scrap Monel (Ni 70%,Cu 23%)	= 0.4 Kg


<b>Total liquid</b>	<b>= 74.3 Kg</b>
4. Charging alloy No.4 (B)	
- The rest of liquid No. 3 ( $74.3 - 20$ Kg)	= 54.3 Kg
- Additive FeSi (65)	= 0.6 Kg
<b>Total liquid</b>	<b>= 54.9 Kg</b>
5. Charging alloy No. 5 (A)	
- The rest of liquid No. 4 ( $54.9 - 20$ Kg)	= 34.9 Kg
- Additive FeSi (65)	= 0.3 Kg
<b>Total liquid</b>	<b>= 35.2 Kg</b>

### III.2.2.Perlakuan Panas

Proses perlakuan panas dilakukan di lab Metalografi dan HST dengan menggunakan dapur Cabolite. Proses perlakuan panas meliputi :

#### III.2.2.1.Spherodized Anneal


Spheroid anneal dilakukan untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan dari baja, pertama kali baja dipanaskan pada suhu  $550^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit kemudian temperatur dinaikkan mencapai  $810^{\circ}\text{C}$  lalu ditahan selama 60 menit, lalu temperatur diturunkan mencapai suhu secara perlahan di dalam furnace hingga  $450^{\circ}\text{C}$  dan ditahan 30 menit kemudian didingin dengan pendinginan udara, seperti pada gambar 3.4.



Gambar 3.4. Grafik Perlakuan Spherodized Anneal

### III.2.2.2. Tempering

Sampel akan dipanaskan pada temperatur austenisasi, sebelum dipanaskan sampai pada temperatur tersebut terlebih dahulu dilakukan pemanasan awal (preheat) pada suhu  $550^{\circ}\text{C}$  untuk mencegah terjadinya *thermal shock* atau cracking. Kemudian dipanaskan sampai temperatur austenisasi yaitu pada suhu  $920^{\circ}\text{C}$  dan ditahan selama 40 menit untuk menghindari distorsi, cracking, dan dekarburasi, setelah itu dilakukan quenching secara cepat dengan media udara lalu ditemper dengan temperatur yang berbeda ( $600^{\circ}\text{C}$ ,  $640^{\circ}\text{C}$ , dan  $690^{\circ}\text{C}$ ) selama 240 menit, seperti pada gambar 3.5.



Gambar 3.5. Grafik Perlakuan Quench Temper

## III.3. PENGUJIAN

### III.3.1. Pengujian Struktur Mikro

Tahapan pengamatan struktur mikro yang dilakukan adalah:

1. Menghaluskan oksida yang terdapat pada permukaan sample dengan permukaan gerinda

2. Mengamplas permukaan sample dengan menggunakan amplas ukuran nomor 120, 240, 400, 600, 1000, 1200, 1500 (dari kasar sampai halus)
3. Memoles permukaan sample yang telah halus dengan menggunakan  $\text{Al}_2\text{O}_3$  yang telah dicampur dengan air yang dituang diatas kain poles beludru hingga permukaan sample mengkilat seperti kaca bebas goresan
4. Membilas permukaan sample dengan air lalu mengeringkannya
5. Melakukan pengetasaan dengan menggunakan Nital 4%
6. Mengamati permukaan sample dan memfotonya dengan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 100x dan 500x
7. Mengamati struktur mikro dan komposisi komposit yang terbentuk dengan menggunakan SEM (*Scanning Electron Microscope*) dan EDS (*Energy Dispersive Spectroscopy*).



**Gambar 3.6.** Mesin Amplas dan Mesin Poles



**Gambar 3.7.** Mikroskop Optik

### **III.3.2.Pengujian Kekerasan**

Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode Vickers dimana indentornya berbentuk piramida dengan menggunakan beban 1000 kgf. Setelah itu diukur diagonal 1 dan diagonal 2 jejak daripada indentor dengan mikroskop optic.

Kekerasan dihitung dengan dengan persamaan rumus :

$$\boxed{\text{VHN} = \frac{1,854 \text{ P}}{\text{L}^2}}$$

Dengan,            VHN = nilai kekerasan Vickers (HV)

                      P = beban yang diberikan (kg)

                      L = diameter jejak rata-rata (mm)

Penjejakan dilakukan 3 kali pada setiap sampel yang berbeda. Setelah didapat HV kemudian dikonversikan kedalam HRC.



Gambar 3.8. Alat Uji Kekerasan dengan Metode Vickers

### III.3.3. Pengujian Tarik

Pengujian dilakukan di Departemen Metalurgi dan Material FTUI. Dari pengujian ini dapat diketahui kekuatan tarik, % elongasi, dan ketangguhan dari baja perkakas. Dengan mekanisme beda uji akan ditarik dengan beban konstan, hingga menimbulkan perubahan dimensi sampai akhirnya mengalami perpatahan.

Kekuatan tarik maksimum didapat melalui rumus :

$$\sigma_u = \frac{P_{max}}{A_o}$$

Dengan,  $\sigma_u$  = kuat tarik maksimum ( $N/mm^2$ )

$P_{max}$  = beban maksimum

$A_o$  = luas awal

### III.3.4. Pengujian Aus

Pengujian laju aus dilakukan untuk mengetahui hubungan antara perlakuan sampel terhadap nilai laju aus yang dihasilkan. Nilai laju aus yang dihasilkan akan menggambarkan ketahanan aus dari material. Pengujian ini menggunakan metode *Ogoshi* dengan cincin berputar berjari-jari 15 mm dan ketebalan sebesar 3,4 mm.

Adapun tahapan dari pengujian laju aus dengan metode *Ogoshi* ialah sebagai berikut:

- a) Mengamblas permukaan sampel yang akan dilakukan pengujian hingga rata dan halus.
- b) Mengatur mesin uji aus *Ogoshi* dengan memasang jarak luncur (x) sejauh 100.000 mm; kecepatan pembebanan sebesar 2,38 m/s; dan beban (P) sebesar 3,16 Kg.
- c) Memasang sampel pada *sample holder* kemudian menyalakan mesin.
- d) Setelah mesin berhenti secara otomatis, sampel dikeluarkan dari *sample holder*.
- e) Mengukur lebar celah sampel yang terabrasi (b) dengan menggunakan *measuring microscope*.
- f) Mencatat hasil pengukuran dan menghitung volume sampel yang terabrasi (W) dan nilai laju aus (V) dengan rumus:

$$W = \frac{B b^3}{12 r}$$

dan

$$V = \frac{W}{x}$$

Dimana,

W = volume sampel yang terabrasi ( $\text{mm}^3$ )


B = tebal cincin putar (3,4 mm)

b = lebar celah yang terabrasi (mm)

r = jari-jari cincin putar (15 mm)

V = laju aus ( $\text{mm}^3/\text{mm}$ )

x = jarak luncur (100.000 mm)



**Gambar 3.9.** Skematis Pengujian Keausan dengan Metode *Ogoshi*



**Gambar 3.10.** Mesin Pengujian Keausan *Ogoshi*



**Gambar 3.11.** Mikroskop Pengukur Jejak