

Judul:

Analisis kerusakan pada line pipe (elbow) pipa penyalur injeksi di lingkungan geothermal = Failure analysis of injection pipeline (elbow) in gethermal environment

Pengarang/Penulis:

Wirda Safitri, author

Subjek:

Pipeline failures; Pipelines -- Corrosion

Nomor Panggil:

S51092

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)