## BAB V

## KESIMPULAN

## 5.1 KESIMPULAN

- Penambahan titanium kedalam paduan aluminium AC4B meningkatan nilai UTS yaitu pada penambahan 0.019 wt % Ti menghasilkan kenaikan nilai UTS sebesar 13.4 % dan untuk penambahan 0.029 wt % Ti menghsilkan kenaikan nilai UTS sebesar 20.1 %
- 2. Penambahan titanium kedalam paduan aluminium AC4B meningkatkan nilai kekerasan yaitu untuk bagian tipis dengan penambahan 0.019 wt % Ti meningkatkan nilai kekerasan sebesar 3.06 % sedangkan dengan penambahan 0.029 wt % Ti meningkatkan nilai kekerasan sebesar 5.65 % dan untuk bagian tebal dengan penambahan 0.019 wt % Ti meningkatkan nilai kekerasan sebesar 2.14 % sedangkan dengan penambahan 0.029 wt % Ti meningkatkan nilai kekerasan sebesar 5.19 %
- 3. Penambahan titanium kedalam paduan aluminium AC4B mengurangi besar *dendrite arms spacing* yaitu untuk bagian tipis dengan panambahan 0.019 wt % Ti mengurangi besar DAS sebesar 29.3 % sedangkan dengan penambahan 0.029 wt % Ti mengurangi besar DAS sebesar 48.5 % dan untuk bagian tebal dengan penambahan 0.019 wt % Ti mengurangi besar DAS sebesar 6.67 % sedangkan dengan penambahan 0.029 wt % Ti mengurangi besar DAS sebesar 28.6 %.
- 4. Penambahan titanium sebesar 0.019 wt % dan 0.029 wt % kedalam paduan aluminium AC4B tidak mempengaruhi morfologi fasa fasa yang terbentuk.
- 5. Mekanisme penghalusan butir yang terjadi diperkirakan terbentuknya Al<sub>3</sub>Ti karena bereaksinya Al dengan titanium yang berperan sebagai nukleat. Namun dari hasil analisa SEM dan EDS tidak ditemukannya fasa Al<sub>3</sub>Ti karena keterbatasan alat yang digunakan untuk dilakukan perbesaran hingga dapat mengamati fasa Al<sub>3</sub>Ti

6. Penambahan titanium 0.019 wt % dan 0.029 wt % tidak terlalu efektif untuk mengurangi kegagalan *shrinkage* dan bocor pada komponen *cylinder head* tapi dapat mengurangi kegagalan karena *blow hole* 

## 5.2 SARAN

- Sebelum menggunkan flux titanium sebaiknya diketahui terlebih dahulu kadar titanium dalam flux tersebut agar dapat mengestimasi kadar titanium dalam aluminium cair secara tepat.
- Masih adanya kebocoran pada komponen cylinder head dimungkinkan karena masih terdapat porositas pada bagian komponen tersebut hal ini terjadi karena pada saat proses perpindahan dari proses GBF (gas bubble floatation) ke holding furnace aluminium cair terbuka diudara sehingga gas mudah masuk kedalam aluminium cair apalagi dengan tingginya temperatur lebur aluminiumm cair.