

Judul:

Studi Koordinasi Proteksi Arus Lebih Akibat Gangguan pada Trafo-1 3D Substation (3D TX-1) yang Dapat Menyebabkan Blackout di PT Pertamina Hulu Rokan Area Minas = Study of Overcurrent Protection Coordination Due to Disturbances in Transformer-1 of 3D Substation (3D TX-1) which Can Cause Blackout at PT Pertamina Hulu Rokan Minas Area

Pengarang/Penulis:

Mohammad Septa Andrian Maulana, author

Subjek:

Electric power failures

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)