

Penaggulangan banjir pada ruas jalan acces Bandara International Soekarno-Hatta

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20288122&lokasi=lokal>

Abstrak

Luapan air rawa sepanjang ruas tertentu pada permukaan perkerasan jalan access Bandara International Soekarno ~ Hatta , merupakan hambatan yang mempengaruhi kelancaran angkutan penumpang dan barang yang telah dijadwalkan.

Masalah ini perlu untuk segera dapat diatasi sebelum kapasitas operasi penerbangan mencapai puncaknya.

Peninggian badan jalan dan perkerasannya memerlukan penanganan khusus, mengingat konstruksi ini terletak didaerah rawa, yang sangat rawan terhadap tambahan beban.

Fondasi cakar ayam yang terletak dalam urugan tanah badan jalan, akan tetap merupakan unsur pendukung utama dari jalan access ini yang akan berinteraksi dengan sistem pendukungan baru, yang dapat membatasi penurunan badan jalan