

## Analisis kerusakan material dengan menggunakan metode komputasi CATIA V5 R16

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20435992&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

pada pertengahan tahun 2000 terjadi kecelakaan pesawat helikopter, dimana proses terjadinya kecelakaan tersebut yaitu pada saat melakukan take off kemudian terjadi lost power sehingga pesawat berputar ke kiri berbalik arah dan mendarat dengan impact cukup keras. berangkat dari kasus tersebut dilaksanakan penelitian dengan maksud untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya kerusakan material tersebut.