

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada Gedung A, F dan G Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepmen PU No.10/ KPTS/ 2000 dan NFPA 101 : *Life Safety Code* maka lokasi *assembly point* untuk :

1. Gedung A : Parkiran Mobil disisi depan dan sisi depan kiri gedung (Peta lokasi terlampir)
2. Gedung F : Taman didepan gedung G (Peta lokasi terlampir)
3. Gedung G : Parkiran mobil disisi kiri gedung dan taman didepan gedung G (Peta lokasi terlampir)

6.2 Saran

1. Segera menetapkan lokasi *assembly point* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, apabila telah ditetapkan maka :
 - a. Lokasi *assembly point* tersebut bebas dari hambatan dan lalu lintas kendaraan
 - b. Memasang petunjuk arah menuju ke *assembly point*
2. Melakukan sosialisasi lokasi *assembly point* kepada seluruh pengguna gedung di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan simulasi keadaan darurat kebakaran,