

ABSTRAK

Nama : Evita Dwi Saiverda
Pembimbing : DR. Rudy P. Tambunan, MS., Dra. Widyawati Msi.P
Program Studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
Judul : Pengaruh Penduduk Sekitar dan Unsur Lokasi Terhadap Fungsi Situ Ria Rio Jakarta Timur

Penelitian ini menggambarkan kondisi penurunan fungsi Situ Ria Rio di Jakarta Timur. Situ Ria Rio sebagai salah satu bagian aset perkotaan yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan air resapan sebagai area tangkapan air (*catchment area*), telah berubah dengan makin berkurang luasannya. Penurunan fungsi tersebut yaitu pendangkalan situ akibat digunakannya situ sebagai tempat pembuangan sampah, pembuangan limbah industri dan rumah tangga serta adanya pemukiman liar di sebagian bantaran situ. Faktor aksesibilitas dan *neighborhood* juga menyebabkan kawasan ini mempunyai *land value* yang tinggi, sehingga dikhawatirkan untuk kepentingan aktivitas perkotaan akan mendesak lahan situ yang diperuntukkan fungsi kepentingan konservasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan karakteristik penduduk sekitar dengan fungsi Situ Ria Rio Jakarta Timur dan untuk mengkaji pengaruh unsur lokasi terhadap fungsi Situ Ria Rio Jakarta Timur.

Penelitian ini untuk menguji hipotesis adanya pengaruh penduduk sekitar dan unsur lokasi terhadap fungsi situ. Penekanan metode pengumpulan data melalui wawancara, penyebaran angket (kuesioner) dan observasi langsung. Jumlah responden sebanyak 167 orang yang tersebar di RW 15 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

Dari analisis data, wawancara, dan pengamatan di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi fungsi Situ Ria Rio saat ini dipengaruhi oleh karakteristik pendidikan penduduknya yang sebagian besar rendah, kepadatan penduduk setempat yang tinggi dan tidak tersedianya prasarana dan sarana sanitasi lingkungan yang sesuai untuk suatu Situ.

Adapun saran penelitian ini adalah: (1) Perlu strategi khusus untuk menangani permukiman liar di sekitar Situ, dan dampaknya terhadap keberlanjutan fungsi Situ; (2) Perlu adanya pengembangan program sosialisasi manfaat dan fungsi situ; (3) Perlu adanya pendidikan kesadaran menjaga situ bagi para pemukim; serta (4) Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap fungsi Situ yang dikaitkan dengan unsur-unsur lingkungan fisik (ketinggian, lereng, struktur geologi, *run off* dan lain-lain), yang pada penelitian ini tidak dianalisis.

Kata Kunci : Penduduk sekitar, unsur lokasi, fungsi situ

ABSTRACT

Name : Evita Dwi Saiverda
Tutor : DR. Rudy P. Tambunan, MS., Dra. Widyawati Msi.P
Study Program : Urban Studies
Urban Asset Management
Title : **Location Aspect and lake Community Influence to the Lake Ria Rio Roles**

This research describes Lake Ria Rio roles degradation in East Jakarta. As city assets, Lake Ria Rio, cannot optimally role as a catchments area and reservoir. It caused of the impact of the mis-use of lake as a trash exile, industry waste, domestic waste, and slummy area. Neighborhood and accessibility factors also attribute this region with high economic land value that will lead to land transformation

The objectives of this research are to analyze the relationship between neighborhood characteristics with Lake Ria Rio roles and to study the influence of location aspect against Lake Ria Rio roles.

This research is to examine hypothesis of location aspect and neighborhood influence to the Lake Ria Rio roles. The methods of collecting data are by interview, questioners and observation. There are 167 respondents spread in RW 15 Kayu Putih Sub district, District Pulo Gadung in East Jakarta.

Based on data analysis, interview and observation in research object, can be concluded that lower education, highly density community and inavailability of suitable sanitation infrastructure attach to the Lake, nowadays influence the Lake Ria Rio roles.

The research suggestion i.e: (1) Design treatment strategy to manage slummy area with land public illegal occupancy and also the impact to the sustainability role of lake. (2) Design socialization program to give information about the benefit and role of lake for the people. (3) Design awareness education to maintain the lake. (4) To follow up the research which more focus to the physically aspect of lake such as height, slope, geology structure, run off, etc., which is not analyzed in this research.

Key words : Community, location aspect, lake roles

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.5.1. Manfaat Akademis	6
1.5.2 . Manfaat Empiris	6
1.6. Batasan Penelitian	6
1.6.1 Batasan Materi Penelitian	6
1.6.2 Batasan Wilayah Penelitian	6
1.7. Urutan Pembahasan	6
2. GAMBARAN UMUM	8
2.1. Gambaran Umum Jakarta Timur	8
2.1.1. Kondisi Demografis	8
2.1.2. Penggunaan Lahan di Jakarta Timur	8
2.2. Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung	9
2.2.1. Karakteristik Demografi	9
2.2.2. Penggunaan Tanah	11
2.3. Kondisi SITU di DKI Jakarta	11
2.4. Gambaran Umum SITU Ria Rio Jakarta Timur	14
3. TINJAUAN PUSTAKA	17
3.1. Aset	17
3.1.1. Pengertian Aset	17
3.1.2. Pengelolaan Aset (Manajemen Aset)	17
3.2. Penggunaan Lahan	18
3.2.1. Pengertian Lahan	18
3.2.2. Faktor-faktor Penggunaan Lahan	21
3.2.3. Pengaruh Perubahan Fungsi Lahan	22
3.2.4. Nilai Lahan	23
3.2.4.1. Aksesibilitas dan kondisi lingkungan sekitar (<i>neighborhood</i>).....	24
3.2.4.2. Hunian liar	27

3.3. Situ	28
3.3.1. Pengertian Situ	28
3.3.2. Fungsi Situ	29
3.3.3. Faktor-faktor Konversi Lahan Situ	31
3.3.4. Situ sebagai Daerah Konservasi Air	33
3.3.5. Situ Sebagai Aset Kota	35
3.3.6. Kebijakan dan Peraturan Perundangan-undangan yang ter- kait dengan Pengelolaan Situ	35
3.4. Hasil Penelitian Yang Berkaitan	37
4. KERANGKA KONSEP	39
4.1 Kerangka Pikir	39
4.2 Kerangka Konsep	40
4.3 Definisi Operasional	40
4.4 Variabel dan Indikator Penelitian	41
5. METODE PENELITIAN	43
5.1. Metode Pendekatan Penelitian	43
5.2. Prosedur Penelitian	44
5.2.1. Metode Pengumpulan Data	41
5.2.2. Jenis dan Sumber Data	45
5.2.3. Lokasi Penelitian	45
5.4. Variabel Penelitian	45
5.5. Metode Penentuan Populasi dan Pengambilan Sampel	46
5.5.1. Jumlah Sampel	47
5.6. Teknik Analisa Data	47
5.6.1. Analisis Regresi Berganda	49
6. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1. Profil Responden	52
5.2. Hubungan Karakteristik Penduduk dengan Fungsi Situ	61
5.3. Unsur Lokasi	68
5.3.1. Kondisi Aksesibilitas	68
5.4. Pengaruh Karakteristik Penduduk dan Unsur Lokasi terhadap Fungsi Situ	71
5.4.1. Pengaruh Secara Agregat	71
5.4.2. Pengaruh Secara Diagregat Berdasarkan Karakteristik Responden	77
5.4.3. Kondisi Situ Ria Rio Sejak Tahun 2000 - 2007	80
7. KESIMPULAN DAN SARAN	84
DAFTAR REFERENSI	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur Tahun 2005	8
Tabel 2.2. Penggunaan Lahan di Jakarta Timur	9
Tabel 2.3. Sebaran Penduduk Kelurahan Kayu Putih per RW	9
Tabel 2.4. Mobilitas Penduduk Kelurahan Kayu Putih per RW Tahun 2007 .	10
Tabel 2.5. Penduduk Kelurahan Kayu Putih menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007	11
Tabel 2.6. Penggunaan Tanah di Kelurahan Kayu Putih	11
Tabel 2.7. Luas dan kondisi situ di DKI Jakarta	12
Tabel 3.1. Prosentase Penggunaan Lahan Kota	24
Tabel 3.2. Akibat yang terjadi pada proses urbanisasi terhadap hidrologis	31
Tabel 4.1. Indikator Variabel Penelitian	41
Tabel 6.1. Jumlah responden berdasarkan RT	52
Tabel 6.2. Jenis Kelamin Responden	53
Tabel 6.3. Usia Responden	53
Tabel 6.4. Tingkat Pendidikan Responden	53
Tabel 6.5. Pekerjaan Responden	54
Tabel 6.6. Status Tanah yang Ditempati	55
Tabel 6.7. Kondisi Ekonomi Penduduk di Bantaran Situ Ria Rio	55
Tabel 6.8. Status Hukum Kepemilikan Tanah	56
Tabel 6.9. Status Bangunan	57
Tabel 6.10. Alasan Memanfaatkan Lahan Tersebut	57
Tabel 6.11. Lama Tinggal di Sekitar Situ Ria Rio Jakarta Timur	58
Tabel 6.12. Jumlah Anggota Keluarga	58
Tabel 6.13. Perilaku Cara Membuang Sampah	58
Tabel 6.14. Alasan Membuang Sampah ke Situ Ria Rio	59
Tabel 6.15. Responden yang memiliki Fasilitas MCK sendiri	60
Tabel 6.16. Saluran Pembuangan MCK	60
Tabel 6.17. Responden yang menjadikan Situ Ria Rio sebagai fasilitas MCK	60
Tabel 6.18. Masalah Keamanan	60
Tabel 6.19. Larangan Menempati Lahan	61
Tabel 6.20. Hasil <i>Crosstab</i> (Tabulasi Silang) antara Tingkat Pendidikan dengan Cara Membuang Sampah	62
Tabel 6.21. Hasil <i>Crosstab</i> (Tabulasi Silang) antara Jenis Pekerjaan dengan cara membuang sampah	63
Tabel 6.22. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Fungsi Situ	64
Tabel 6.23. Tabulasi Silang antara Jenis Kelamin & Cara Membuang Sampah	65
Tabel 6.24. Tabulasi Silang Lama Tinggal dengan Cara membuang Sampah ke Situ Ria Rio	66
Tabel 6.25. Tabulasi Silang Jumlah Anggota Keluarga dan Cara Membuang Sampah	67
Tabel 6.26. Cara Menuju Tempat Kerja (%)	68
Tabel 6.27. Persepsi Terhadap Jarak Menuju Tempat Kerja	69
Tabel 6.28. Cara Menuju sekolah	69
Tabel 6.29. Persepsi terhadap Jarak ke Sekolah	69

Tabel 6.30. Jarak ke Pusat Perbelanjaan (toko/pasar/mal)	70
Tabel 6.31. Cara Menuju Pasar atau Pusat Pertokoan	70
Tabel 6.32. Jarak ke Kantor Pemerintahan	70
Tabel 6.33. Cara menuju ke kantor-kantor pemerintahan	70
Tabel 6.34. Jarak Akses ke Jalan Utama	71
Tabel 6.35. Fungsi Utama Situ Berdasarkan Persepsi Responden	72
Tabel 6.36. Kofisien Regresi, T-value dan Tingkat signifikansi serta kolinearitas Regresi (Hasil Regresi)	74
Tabel 6.37. Kofisien Regresi, T-value dan Tingkat signifikansi serta kolinearitas Regresi (Hasil Regresi) untuk Responden Laki-Laki	78
Tabel 6.38. Kofisien Regresi, T-value dan Tingkat Signifikansi serta Kolinearitas Regresi (Hasil Regresi) untuk Berdasarkan Lama Tinggal.	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Lokasi Situ Ria Rio Jakarta Timur	2
Gambar 1.2. Kondisi Eksisting Situ Ria Rio Jakarta Timur	3
Gambar 2.1 Pola Penyerobotan Tanah oleh Warga di Bantaran Situ	15
Gambar 3.1. Kondisi Eksisting Situ Ria Rio Jakarta Timur	31
Gambar 4.1 Kerangka Pikir	39
Gambar 4.2 Kerangka Konseptual	40
Gambar 6.1. Kondisi Situ Ria Rio Tahun 2000	80
Gambar 6.2. Kondisi Situ Ria Rio Tahun 2004	81
Gambar 6.3. Kondisi Situ Ria Rio Tahun 2007	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Situ Ria Rio. Jakarta Timur	90
Lampiran.2. Kuesioner	95

